


<p>PROTOKÓŁ NR <u>1</u> Z KONTROLI STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP) z dnia <u>14.10.2019</u></p>		
<p>podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)</p>		
<p>upoważnienie starosty nr <u>Sz.077.1.62.2019.KM2</u> data odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli: <u>07.10.2019r.</u></p>		
<p>GIBAS SERVICE SP. Z O.O., ul. Wawelska 117, 64-920 Pila ZST/026 Motaniec 31, 73-108 Kobylanka</p>	<p>Kontrolę przeprowadził: Agnieszka Jankowska-Dyrektor Wydz. Komunikacji Adam Kubicki-Z-ca Dyrektora Wydz. Komunikacji</p>	<p>BARTOSZ RYUNKIEWICZ – REPREZENTUJĄCY STRONĘ – DIAGNOZYSTA</p>
<p>Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 4. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa 		
<p>Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym</p>		
Przedsiębiorca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP	spełnia	nie spełnia
W stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji	X	
W stosunku do przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości	X	
Przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej	X	

Przedsiębiorca posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań	X	
Przedsiębiorca posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	DE 1429A DT 2 19.06.2018 r.	
Przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych diagnostów	X	
SKP jest właściwie oznaczona (oznakowanie zewnętrzne szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami zawierającymi co najmniej kod rozpoznawczy stacji, określenie rodzaju badań technicznych, godziny otwarcia	X	
Dojazd do SKP jest oznaczony w sposób widoczny	X	
SKP posiada co najmniej jedno stanowisko kontrolne i jedno stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych- wymiary 8,5x10,5m i odpowiednio 8,5X16,5 m	X	
Jeżeli SKP stanowi część podmiotu prowadzącego także inną działalność i nie znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, to jest na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona od sufitu stałą przegrodą budowlaną lub trwałą ścianą działową	X	
Stacja zapewnia możliwość zaparkowania co najmniej dla 4 pojazdów o dmc do 3,5 t oraz 2 miejsc dla pozostałych pojazdów	X	
Wjazd na stanowisko kontrolne-nawierzchnia	X	
Diagnosta posiada identyfikator osobisty:zdjęcie, imię i nazwisko, kod rozpoznawczy stacji, nr uprawnienia	X	
Na SKP znajdują się:	X	
1. instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji- w języku polskim	X	
2. informacje dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów	X	
3. obowiązujące przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów	X	
4. kopia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu nudowlanego, o której mowa w Prawie budowlanym	X	


Dokumenty oraz pieczętki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych		X
Na SKP jest umieszczona w widocznym miejscu:		
1. kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP	X	
2. tabela opłat za badania techniczne pojazdów	X	
3. wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego o którym mowa w przepisach	X	
Uprawnienia zatrudnionych diagnostów:		
1. <i>DARTOZ RYDKIENIA 2ST/D/0037</i>	X	
2. <i>MARCIN PODOLAK 2ST/D/0042</i>	X	
3.		
4.		
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, potwierdzenia sprawności:		
1. <i>ADAMUZATOR SPALIN WATYNY DO 80.11.2019</i>		
2. <i>MARONER WATYNY DO 31.12.2020</i>		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem pozytywnym:	260 JUNE 2 2015 SZYBKIEM
ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem negatywnym:	260 JUNE 2 2015 WIKIEM
Uwagi i zalecenia:	<p>UWAG BRAK. BRAK PORADU DO BIASTO KONTROLI.</p> <p>Nie wnieść uwagi do terminu kontroli, ponieważ oni do protokołu</p> 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

podpis reprezentującego SKP:

GSC Sp. z o.o., oddział Motaniec
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ZST/026 14.10.2015
73-108 Kobylanka, Młociniec 31
tel. (91) 563 35 40



podpisy kontrolujących:

z up. Starosty

Adam Kubiś
Zastępca Dyrektora
Wydziału Komunikacji

z up. Starosty
Agnieszka Janikowska
Dyrektor Wydziału Komunikacji

